

## Signaalien tilanne kesäkuussa 2015

- Tarkistettu kaikki muut paitsi 2010 asennetut UAV-signaalit maastossa 9.–12.6.2015
  - 4 kpl jäi tarkistamatta: lakkasuolla (1046, 3743) ja vedenottoalueella (1032, 1045)
- Jos signaali paikallaan ja ehjä, niin maalattu ja parannettu näkyvyyttä kasvillisuutta raivaamalla
  - Osaan myös tehty pientä kunnostusta (tuettu paremmin)
  - 2 kokonaan uutta signaalia (1004 ja 1010) asennettu vanhoihin paikkoihin
- Jäljelle jäi yhteensä 40 signaalia, isompaa kunnostusta vaativat ja paikaltaan liikkuneet hylätty
- Osa hylätyistä merkitty potentiaalisiksi kunnostettaviksi: Paikka on hyvin näkyvä mutta signaali pitäisi korjata ja/tai paikantaa uudelleen
- Signaalien koordinaatit ovat muuttumattomat, lukuun ottamatta uudelleenasetettua signaalia 1004, jonka Z tuli 25 cm vanhaa korkeammalle
- Otettu valokuvia eloon jätetyistä (maalatuista) signaaleista. Kuvan nimi kertoo signaalin numeron ja mistä ilmansuunnasta kuva otettu. Ilmansuuntaa ei kirjattu kuvatessa ylös. Se pääteltiin jälkepäin (on siis arvio) ja puuttuu osalle kuvista. Täysikokoiset kuvat CD:llä.